



CÂMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Gabinete da Vereadora Maria Ângela Girardi

Cataguases, 21 de março de 2019.

Ofício: 037/2019

Assunto: Solicitação

Serviço: GABINETE DA VEREADORA MARIA ÂNGELA GIRARDI

Engenheiro Lúcio

COPASA

Caríssimo,

Recebi em meu gabinete demandas de vários moradores da Rua Henrique Athouguia, bairro Sol Nascente, alegando que desde o final do ano passado existe um vazamento na caixa d'água de distribuição da Copasa, localizada nesta rua, próxima ao número 161 AB.

Em visita ao local constatamos que o fluxo do vazamento é grande, a água está saindo com bastante pressão e escorrendo pela rua causando ainda mais transtornos aos moradores.

Seguem fotos em anexo.

Com apreço e consideração,

Atenciosamente,


Dr^a Maria Ângela Girardi

Vereadora

Recebi 24/03/19 - 15:40



CÂMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Gabinete da Vereadora Maria Ângela Girardi

