



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES

*Gabinete da Vereadora Maria Ângela Girardi*

---

Cataguases, 15 de junho de 2018

**Ofício Nº 054/2018**

**De: Gabinete Vereadora Dr<sup>a</sup> Maria Ângela Girardi**

**Para: COPASA**

**A/C de Lúcio**

**Assunto:** Demandas nos Bairros: Vila Minalda e Colinas

Ilustríssimos senhor,

Venho por meio deste, solicitar que sejam feitos reparos em vários pontos visitados, a pedido dos munícipes. Os mesmos alegam que há vários dias e até meses que estão ocorrendo vazamentos de esgoto e água nas seguintes ruas dos referidos bairros descritos abaixo. Temos também a solicitação de uma troca de padrão pois o mesmo está com vazamento constante no Bairro Colinas.

Eis os endereços e suas necessidades:

Rua José Maria Manso (Bairro Colinas) Vazamento de água há mais de 30 dias;

Rua Professor Antônio Amaro (Bairro Colinas) (Vazamento no Padrão e falta de água em todo Bairro (segundo a moradora), a reclamante alega que já teve visita mas ainda não fizeram a troca do referido padrão hidráulico);

Rua Glicério Batista (Vila Minalda), Vazamento de esgoto. Segundo os moradores este problema já acontece há mais de 30 dias e que permanece assim depois que começaram a construir uma das elevatórias da ETE ali no local.

**Seguem fotos em anexo**

Atenciosamente

  
Dr.ª Maria Ângela Girardi  
Vereadora



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES

*Gabinete da Vereadora Maria Ângela Girardi*

---

**Rua José Maria Manso Bairro Colinas.**





# CÂMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES

*Gabinete da Vereadora Maria Ângela Girardi*

---

Rua Professor Antônio Amaro Nº 793 Bairro Colinas.





# CÂMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES

*Gabinete da Vereadora Maria Ângela Girardi*

---



**Rua Glicério Batista Bairro Vila Minalda**





# CÂMARA MUNICIPAL DE CATAGUASES

*Gabinete da Vereadora Maria Ângela Girardi*

---

